

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.015-3/77

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ДВУХЪЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК III

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЧЕРТЕЖИ КМ

16136

ЦЕНА 1-65

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445; Смоленская ул., 21

Сдано в печать 1978 г.

Заказ № 10395 Тираж 1500 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ З. 015-З / 77

УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ДВУХЪЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ
ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК III
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЧЕРТЕЖИ КМ

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ ЦНИПРОВУСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1.07.79г.
ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45 ОТЗД. 03. 1979г.

Лист	Содержание	Стр.	Лист	Приложение к выпуску III серии 3.015-3/77	Стр.
Лист	Пояснительная записка	2-3	Лист 25	Схемы опор марак оп1, оп2, оп4, оп5, оп7, оп8, оп10, оп11, оп13, оп14, оп16, оп17, оп19, оп20, оп22, оп23, оп25, оп26, оп29, оп37, оп38	31
Лист 1	Схемы ферм ф1 ÷ ф4. Таблица сечений и усилий	4-6	Лист 26	Схемы опор марак оп31, оп32, оп34, оп35, оп41, оп42, оп44, оп45, оп47, оп48, оп50, оп51, оп53, оп54, оп56, оп57, оп59, оп61, оп62, оп64, оп65, оп67, оп68, оп70, оп71, оп73, оп74, оп76	32
Лист 2	Схемы связей по верхнему и нижнему поясу ферм. Схемы Н1 ÷ Н6. Таблица сечений и усилий.	7	Лист 27	Схемы опор марак оп3, оп6, оп9, оп12, оп15, оп18	33
Лист 3	Консоли ферм. Марки К1 ÷ К3. Таблица сечений и усилий. Общие примечания.	8	Лист 28	Схемы опор марак оп21, оп24, оп27, оп30, оп33, оп36, оп39, оп40	34
Лист 4	Схема надколонников. Марки НК1 ÷ НК4. Таблица сечений и усилий.	9	Лист 29	Схемы опор марак оп43, оп46, оп49, оп52, оп55, оп58, оп60, оп63, оп66, оп69, оп72, оп75	35
Лист 5	Схема надколонников. Марки НК5 ÷ НК9. Таблица сечений и усилий.	10	Лист 30	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марки оп1 ÷ оп15	36
Лист 6	Таблица сечений и усилий траверс	11	Лист 31	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марки оп15 ÷ оп30	37
Лист 7	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы Н1 ÷ Н2	12	Лист 32	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марки оп30 ÷ оп45	38
Лист 8	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы Н1 ÷ Н2 (вариант)	13	Лист 33	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марки оп46 ÷ оп60	39
Лист 9	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы Н3, Н5.	14	Лист 34	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марки оп61 ÷ оп75	40
Лист 10	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы Н3, Н5 (вариант)	15	Лист 35	Таблица сечений и усилий в элементах опор Марка оп76	41
Лист 11	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы Н4, Н6	16	Лист 36	Базы опор. Марки Б1 ÷ Б4	42
Лист 12	Опорный узел крайнего пролетного строения.	17	Лист 37	Схемы, сечения и усилия вставок на анкерных опорах. Марки ВС1 - ВС3.	43
Лист 13	Опорный узел среднего пролетного строения	18	Лист 38	Конструкции промежуточных опор Ширина 2400, 3600, 4800	44
Лист 14	Разрезы к опорным узлам.	19	Лист 39	Конструкции анкерных опор Ширина 2400, 3600, 4800.	45
Лист 15	Разрезы к опорным узлам.	20			46
Лист 16	Узел Б.	21			
Лист 17	Таблица усилий сечения планок толщиной сварных швов рамных узлов надколонников.	22			
Лист 18	Методика расчета рамного узла надколонников.	23			
Лист 19	Таблицы мостов, стремянок. Узлы.	24			
Лист 20	Спецификация стали на конструкции эстакад.	25			
Лист 21	Схемы горизонтальных и вертикальных связей для эстакад типов IX ж ÷ XIII ж.	26			
	Схемы: Н1 ÷ Н3. Таблица сечений и усилий	27			
Лист 22	Узлы 1 ÷ 3	28			
Лист 23	Узлы 4 ÷ 5	29			
Лист 24	Спецификация стали на конструкции горизонтальных и вертикальных связей для эстакад типов IX ж ÷ XIII ж. Схемы Н1 ÷ Н3	30			

TK
1977

Содержание.

3.015-3/77
ВЫПУСК III
Лист -

Содержание (продолжение)

	стр.
Лист 40 Узлы 7 ÷ 10	47
Лист 41 Узлы 11 ÷ 12	48
Лист 42 Спецификация стали опор. Марки оп1 ÷ оп19	49
Лист 43 Спецификация стали опор. Марки оп19 ÷ оп36	50
Лист 44 Спецификация стали опор. Марки оп37 ÷ оп54	51
Лист 45 Спецификация стали опор. Марки оп55 ÷ оп72	52
Лист 46 Спецификация стали опор, баз, вставок. Марки оп73 ÷ оп76; б1 ÷ б4; вс1 ÷ вс3.	53

ТК
1977

Содержание

3.015-3/77
Вопросы / лист
III —

Пояснительная записка

I. Общая часть

1. Рабочие чертежи стальных конструкций унифицированных двухъярусных эстакад под технологические трубопроводы, серия З.015-3/77, разработаны в замен серии З.015-3.

Серия состоит:

Вып. I — „Материалы для проектирования“

Вып. II-1 — „Сборные железобетонные колонны и траверсы для эстакад типов IX-XIII. Рабочие чертежи.“

Вып. II-2 — „Сборные железобетонные колонны для эстакад типов IX-XIII. Рабочие чертежи.“

Вып. II-3 — „Железобетонные фермы. Рабочие чертежи.“

Вып. III — „Стальные конструкции. Чертежи КМ.“

2. В настоящей выпуске приведены рабочие чертежи марки КМ стальных конструкций унифицированных двухъярусных эстакад под технологические трубопроводы, рассчитанные под нагрузки 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 тс/п.м (типы IXK-XIIIK и IXM-XIIIM), и даны горизонтальные и вертикальные связи для эстакад типов IXЖ-XIIIЖ.

3. В приложении к настоящему выпуску приведены рабочие чертежи марки КМ стальных конструкций предназначенных для труднодоступных пунктов строительства районов территории СССР, в которых применение сборного ж.б. как правило не рекомендуется, в соответствии с требованиями ТП 101-76. При этом — схемы и конструкции ферм, горизонтальных и вертикальных связей, консолей ферм, надколонников и траверс и узлы по ним, исполняются в приложении, см. листы 1-20.

4. Рабочие чертежи выполнены в соответствии СНиП II-В.3-72 с изменениями (БСТ, 1976, №1, №2 и №10).

5. Материалы для проектирования и исходные нагрузки приведены

в выпуске 1 настоящей серии

II. Конструктивные решения

6. Пролетные строения эстакад выполнены в виде пространственных блоков, состоящих из вертикальных ферм, соединенных между собой горизонтальными связями и траверсами по верхнему и нижнему поясам. Высота ферм 3,0 м (по обдушкам уголков). Пролетные строения опираются на надколонники, которые передают все вертикальные и горизонтальные нагрузки на железобетонные или стальные опоры. Пролетные строения у температурных швов могут иметь консоли длиной 3,0 м, что дает возможность отказаться от температурных вставок, обеспечить более четкую работу блоков на температурные усилия и создать более благоприятные условия для разбивки трассы эстакад.

Расстояние между колоннами в температурном шве 9 и 12 м все элементы ферм и связи пролетных строений выполнены из одиночных уголков

7. Шаг траверс принят по верхнему ярусу 3,0 и 6,0 м, по нижнему ярусу — 3,0 м

Сечение рядовых траверс дано в 3-х вариантах: а) из одиночных швеллеров, б) из 2-х швеллеров сваренных карбоочкой, в) из замкнутых сварных замкнутых сварных профилей по ГОСТ 12336-66

Траверсы надколонников выполнены из карбоочных профилей сваренных из 2-х швеллеров

8. Надколонные конструкции (надколонники) выполнены в виде рамок с жестким сопряжением траверс со стойками. Стойки рамок шарнирно опираются на закладные детали в сечении железобетонных колонн и крепятся с помощью анкеров и монтажной сварки, воспринимающей горизонтальные нагрузки. Сечение стоек надколонников принято из 2-х уголков, сваренных в карбоочку, что обеспечивает минимальный их габарит.

9. Сварка всех карбоочных элементов надколонников и траверс — должна обеспечивать их герметичность во избежание попадания влаги внутрь сечения. Все карбоочные сечения должны иметь заплечки по торцам элементов.

ТК
1977

Пояснительная записка

З.015-3/77
Выпуск III
Лист 1

10. Неподвижное крепление трубопроводов должно осуществляться на траверсах надлоннников находящиеся ближе к середине блока. Для эстакад типов IXM и XIIIМ на анкерных опорах.

Опирание трубопроводов на рядовые траверсы по фермам-подблизное.

11. Для осмотра и обслуживания трубопроводов предусмотрены эстакадные мостики и стремянки и ним Эстакадные мостики могут располагаться или по оси траверс или на их консольях.

III. Материал конструкций

12. В качестве материала конструкций общенарусных эстакад применята углеродистая сталь для сварных конструкций по ГОСТ 380-71 и низколегированная сталь по ГОСТ 19281-73 и 19282-73

Марка стали назначается в зависимости от расчетной температуры и вида конструкций по нижеприведенной таблице.

Наименование конструкций	Расчетная температура				Примечание
	t > -30°C	-30 > t > -40°C	-40 > t > -50°C	-50 > t > -65°C	
I. Фермы пролетного строения. Консоли ферм.	ВСт.Зпс6	ВСт.ЗПс5	09Г2-6	09Г2С-9	см разд. II, п. 13
II. Опоры.	ВСт.Зкп2	ВСт.Зпс6	09Г2-6	09Г2С-9	—
III. Надлоннники, траверсы.	ВСт.Зкп2	ВСт.Зпс6	09Г2-6	09Г2С-9	—
IV. Горизонтальные связи, переходные мостики и стремянки.	ВСт.Зкп2	ВСт.Зкп2	ВСт.ЗПс5	ВСт.ЗПс5	—

и их от коррозии. Профили проката, указанной стали, поставляются по ТУ-14-1-1217-75 и ТУ-14-1-389-72. Экономичность применения стали марки 10ХНДП достигается за счет сокращения работ по очистке поверхности конструкций и окраски их на заводе изготовителя, а также за счет сокращения эксплуатационных расходов на возобновление окраски конструкций.

В случае применения стали 10ХНДП, 09Г2-6 и 09Г2С-9 сечения элементов конструкций могут быть уменьшены для чего необходимо выполнить подбор сечений по усилиям, приведенным в таблицах сечений и усилий, и расчетным сопротивлением этих сталей.

IV. Защита конструкций от коррозии.

14. Способ защиты конструкций пролетных строений эстакад устанавливается в каждом конкретном случае проектной организацией в зависимости от агрессивности среды и условий эксплуатации по данным технологических организаций, согласно СНиП II-28-73. Грунтовка конструкций производится при изготовлении по рекомендациям проектной организации.

В случае применения для конструкций пролетных строений стали марки 10ХНДП защита конструкций от коррозии не требуется (см. раздел III пункт 13).

V. Изготовление и монтаж конструкций

15. Монтаж конструкций пролетных строений производится после установки и выверки железобетонных или стальных опор в соответствии с проектом организации строительных работ и со схемами монтажа конструкций, разрабатываемых для конкретной проекта.

16. Изготовление, монтаж и приемка конструкций пролетных строений и опор должны выполняться в соответствии с требованиями

Листа 001/002
г. Москва

ТК	Пояснительная записка.	3.015-3/97
1977		Выпуск Лист III

СНиП III-18-75 и инструкции по монтажу стальных конструкций промышленного здания и сооружений МСН 246-70
ММС СССР

17. Фермы пролетных строений, горизонтальные связи, траверсы и надколонники укрупняются на месте монтажа в пространственные блоки и устанавливаются на опоры. Опоры шириной 3,6 м и более также укрупняются на месте монтажа. После установки блока, опорные элементы надколонников привариваются к оголовкам опор. Приварку элементов нижнего пояса ферм „Ц₂“ производить после частичной загрузки пролетных строений трубопроводами.

18. При монтаже блоков пролетных строений выбор места и способа строповки их должны обеспечивать прочность и устойчивость всех элементов конструкций.

19. Укрупненная сборка конструкций пролетных строений производится на блоках нормальной точности и сварке

20. Сварку конструкций из стали ВСт3 производить электродами типа Э42 и Э42А по ГОСТ 9467-75. Для сварки-конструкций из стали марки ЮХНДП применять электроды типа Э50А марки ОЭС-18 по ТУ-14-4-304-77 для ОЭГ2-Б и ОЭГС-9 — электроды типа Э50 ГОСТ 9467-75.

21. В целях обеспечения коррозионной стойкости конструкций, сварку коррозийных элементов (траверсы, надколонники) выполнять сплошными швами с установкой заглушек по торцам.

22. В узлах показаны решения конструкций. Количество и диаметр болтов, толщины и длины швов определяются при разработке детализированных чертежей (ИМД) на основании расчетных усилий, указанных в таблицах сечений и узлов.

VI. Указания по применению

23. При использовании настоящего выпуска для разработки конкретного проекта необходимо:

- определить по технологическому заданию тип эстакады в зависимости от габаритных схем и вертикальной технологической нагрузки на погонный метр эстакады;
- произвести разбивку трассы эстакады на блоки с учетом длин блоков указанных в выпуске I;
- составить монтажные схемы двухъярусных эстакад;
- произвести подбор марок элементов пролетных строений по таблицам, приведенным в выпуске I настоящей серии;
- составить заказную спецификацию на металл.

Для двухъярусных эстакад, отличающихся по габаритам и нагрузкам от разработанных в настоящей серии, возможность применения типовых конструкций серии 3.015-3/77 должна быть проверена расчетом.

VII. Составмент профилей, использованных в конструкции

- Балки двутавровые по ГОСТ 8239-72^а
- Швеллеры по ГОСТ 8240-72.
- Сталь листовая равнополочная по ГОСТ 8509-72.
- Сталь широкополосная по ГОСТ 82-70
- Сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74.
- Замкнутые сварные профили по ГОСТ 12336-66.

ТК


1977

Пояснительная записка

3.015-3/77

Выпуск III лист —

Схема ферм $\Phi 1, \Phi 2, \Phi 3, \Phi 4$



Основные фасонки ферм

$\delta=10$ для марок $\Phi 1, \Phi 2$
 $\delta=12$ — — — — — $\Phi 3, \Phi 4$

Фасонки:

$\delta=8$ для марок $\Phi 1, \Phi 2$
 $\delta=10$ — — — — — $\Phi 3, \Phi 4$

Марка	Реакция R_{TC}
$\Phi 1$	8.0
$\Phi 2$	11.0
$\Phi 3$	15.0
$\Phi 4$	20.0

Таблица сечений и усилий

Марка фермы	Элемент	Сечение		Усилие			Примечания	Марка фермы	Элемент	Сечение		Усилие			Примечания
		Эскиз	Состав	N_{TC}	M_x	M_y				Эскиз	Состав	N_{TC}	M_x	M_y	
$\Phi 1$	O_1	L	L140x9	-13.1				$\Phi 3$	O_1	L	L160x10	-30.0		В эстакадах с вертикальной нагрузкой $P=3.0$ и 3.0% во % нагрузки верхнего яруса передается непосредственно на опоры.	
	O_2		L140x9	-11.0					O_2		L160x10	-20.0			
	U_1		L80x7	17.0					U_1		L100x8	+25.0			
	U_2		L125x8	-8.0					U_2		L125x8	-14.0			
	Z_1		L80x7	11.0					Z_1		L90x7	+19.0			
	Z_2		L80x7	3.0					Z_2		L90x7	+15.0			
	Z_3		L63x6	3.0					Z_3		L63x6	+3.6			
	Y_1		L125x8	-8.0	0.12				Y_1		L140x10	-13.0	0.2		
	Y_2		L125x8	-6.0	0.12				Y_2		L140x10	-10.5	0.2		
	Y_3		L125x8	-3.0	0.12				Y_3		L125x8	-6.0	0.2		
$\Phi 2$	O_1	L	L140x10	-25.0				$\Phi 4$	O_1	L	L180x11	-41.0			
	O_2		L140x10	-15.0					O_2		L180x11	-30.0			
	U_1		L100x8	21.0					U_1		L140x10	40.0			
	U_2		L125x8	-11.5					U_2		L140x10	-20.0			
	Z_1		L80x7	14.0					Z_1		L125x8	25.0			
	Z_2		L90x7	11.0					Z_2		L100x8	22.0			
	Z_3		L53x6	3.0					Z_3		L100x8	10.0			
	Y_1		L125x8	-10.0	0.15				Y_1		L140x10	-20.0	0.2		
	Y_2		L125x8	-8.0	0.15				Y_2		L140x10	-16.0	0.2		
	Y_3		L125x8	-4.0	0.15				Y_3		L125x8	-7.0	0.2		

Примечание:

1. Общие примечания см. лист - 3.

ТК
1977

Схема ферм $\Phi 1 - \Phi 4$
Таблица сечений и усилий

3015-3/77
Вып. III
Лист 1

Таблица сечений и усилий

Схема №1

Схема №5




Схема №2

Схема №6




Схема №3






Схема №4



1-1



№н схемы	Элемент	Сечение		Усилия			Примечания
		Эквив	Состав	$\frac{R}{N_z}$	$N_{тс}$	$\frac{M_x}{M_y}$	
1	C1	┌	L100×8		-3.5		
2	C1	┌	L100×8		-3.5		
	C2		L90×6				
3	C3	┌	L63×6		4.5		
4	C3	┌	L63×6		4.5		
	C4		L100×8				
5	C5	┌	L63×6		3.5		
6	C5	┌	L63×6		3.5		
	C6		L125×8				


Примечания:

1. Общие примечания см. лист-3.
2. Конструкции связей и траверс см. листы 7÷11.

Г. МАСЛОВ

ТК 1977	Схемы связей по верхнему и нижнему поясу ферм.	3015-3/77
	Схемы №1 ÷ №6. Таблица сечений и усилий.	
		Выпуск III Лист 2

К1, К2, К3



Марка	Реакции R _{гс}
К1	7,0
К2	9,0
К3	13,0

Общие примечания.

1. Материал конструкций см. пояснительную записку.
2. Монтажные соединения на черных болтах и сварке.
3. Типы электродов для сварки см. пояснительную записку.
4. Минимальные монтажные и заводские болты ф16 мм.
5. Минимальные толщины угловых швов принимать в соответствии с таблицей 48 СНиП II-V. 3-72 (БСТ, 1976, №10).
6. Неуказанные усилия на чертежах и в таблицах сечений для крепления элементов принимать 3,0 тс.
7. Все элементы крепить на одновременное действие усилий R, M и N, указанные в таблицах сечений и усилий.
8. Монтажные схемы, таблицы подбора марок свар, траверс, баз и вставок, см. выпуск I настоящей серии.
9. При расчете баз марка бетона принята 150.

Таблица сечений и усилий

9


Марка нагрузки	Элемент	Сечение		Усилия			Примечание
		Эквив	Состав	R _в R _г	N _{гс}	M _к R _у	
К1	О	L	L100×8	±5,0			
	И		L125×8	-8,0			
	Э		L75×6	8,5			
	У		L125×8	-7,0	0,14		
К2	О	L	L100×8	±5,0			
	И		L125×8	-9,0			
	Э		L75×6	+13,0			
	У		L140×9	-9,0	0,3		
К3	О	L	L100×8	±5,0			
	И		L140×9	-16,2			
	Э		L100×8	+22,0			
	У		L140×9	-13,6	0,3		

Условные обозначения:

- n² узла
n² листа
- Сварной шов заводской
- Сварной шов монтажный
- Болт постоянный
- Болт монтажный

TK	Консоли ферм. Марки К1 ÷ К3.	3.015-3/77
1977	Таблица сечений и усилий. Общие примечания.	Выпуск III Лист 3

Схема надколонников
НК1 ÷ НК4



Примечания:


1. Общие примечания см. лист 3.
2. Методику расчета рамных узлов см. лист - 13.

Таблица сечений и усилий

Марка надколонника	Элемент	Знак	Сечение	Усилие			Моменты (оп) и реакции в монолитных траверсах
				R_x R_y	$N_{гс}$	M_x M_y	
НК1	Б1	□	2С20	3.0	5.0	5.6	$M_x = 1.0$ $M_y = 0.5$
				1.5		0.6	
	Б2	□	2 L 180×11		23.0	3.6	$R_x = 1.5 тс$
	Б3	L	L 63×6				
НК2	Б1	□	2С22	3.5	5.5	6.2	$M_x = 1.5$ $M_y = 0.8$
				2.3		0.5	
	Б2	□	2 L 180×11		30.0	4.0	$R_x = 2.5 тс$
	Б3	L	L 63×6				
НК3	Б1	□	2С20	3.0	5.0	5.6	$M_x = 1.0$ $M_y = 0.5$
				2.0		0.6	
	Б2	□	L 180×11		23.0	3.6	$R_x = 1.5 тс$
	Б3	L	L 63×6				
НК4	Б1	□	2С22	3.5	5.0	6.0	$M_x = 1.5$ $M_y = 0.8$
				2.5		1.0	
	Б2	□	2 L 180×11		30.0	4.0	$R_x = 2.5 тс$
	Б3	L	L 63×6				

Таблица сечений и усилий

Схема надколонников
НК 5 ÷ НК 9



Примечания:

1. Общие примечания см. лист-3
2. Методику расчета рамных узлов см. лист-18.

Марка надколонника	Элемент	Эквив	Сечение	Усилие			Моменты опор. и реакции в консолях траверс
				R _x	N, тс	M _x M _y опор.	
НК5	61	□	2С22	4.5	5.5	6.2	M _x = 1.5
				3.0		0.7	M _y = 1.2
	62	□	2L200×12		35.0	4.0	R _x = 2.5 тс
	63	L	L63×6			1.7	
НК6	61	□	2С27	14.0	7.0	8.2	M _x = 3.7
				7.5		2.0	M _y = 2.0
	62	□	2L200×12		50.0	3.5	R _x = 6.0 тс
	63	L	L63×6			1.5	
НК7	61	□	2С22	5.0	6.0	6.5	M _x = 1.5
				4.0		0.6	M _y = 1.2
	62	□	2L200×12		35.0	4.0	R _x = 2.5 тс
	63	L	L63×6			1.7	
НК8	61	□	2С27	14.0	6.5	3.0	M _x = 4.5
				7.5		1.2	M _y = 2.0
	62	□	2L200×12		50.0	6.0	R _x = 5.0 тс
	63	L	L63×6			1.5	
НК9	61	□	2С40	25.0	8.0	3.1	M _x = 8.0
				7.5		2.0	M _y = 3.0
	62	□	2L220×14		75.0	6.5	R _x = 8.5 тс
	63	L	L63×6			2.5	

ТК	Схема надколонников Марки НК5 ÷ НК9	3.015-3/77
	Таблица сечений и усилий	выпуск III лист 5

1977г

В. Луцка

г. Москва

Таблица сечений и усилий

Марка траверсы	Сечение		Расчетное усилие					Масса 1 пог. метра длины траверсы	Примечание
	Эскиз	Состав	R_x	R_y	$N_{тс}$	M_x	M_y		
Т1	С	С 12	1.1	0.5	1.0	0.35	0.1	10,4	Вариант из горячекатаных профилей
	О	О 110 × 110 × 4						12,8	
Т2	С	С 16	2.0	0.5	4.5	0.6	0.15	14,2	
	О	О 110 × 110 × 4						12,8	
Т3	С	2С 12	3.3	1.0	4.5	1.1	0.3	20,8	
	О	О 140 × 140 × 5						20,4	
Т4	С	2С 14	4.5	1.0	4.5	2.2	0.3	24,6	
	О	О 160 × 160 × 5						23,5	
Т5	С	2С 16	4.3	1.0	4.5	3.0	0.5	28,4	
	О	О 180 × 180 × 5						26,6	
Т6	С	2С 20	5.5	1.0	4.5	3.7	1.0	36,8	
	О	О 200 × 200 × 8						35,3	

Примечание:

1. Общие примечания см. лист - 3.

ТК

1977

Таблица сечений и усилий траверс

3.015-3/77

Удочек Лист
III 6

Схема №1





Схема №2



Примечание:

1. Примечания см. лист 9.

ТК
1977

Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм Схем №1 и №2

3.015-3/77
Взаимск III Лист 7

Схема №1





Схема №2



Примечание:

1. Примечание см. лист 9.


ТК 1377	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы №1 ÷ №2 (Вариант)	3.015-3/77
		Выпуск III Лист 8

Проект: Казанова
 Проверено: Муромцев
 Утверждено: Цыганов
 1977г.
 Автор: Мухоморов
 Проверено: Мухоморов
 Утверждено: Мухоморов
 Дата: 1977г.
 г. Москва

Конструкции горизонтальных связей и траверс

Для сечем №3, №5

15



Примечания:

1. Общие примечания см лист №3
2. Горизонтальные связи по нижнему поясу ферм аналогичны горизонтальным связям по верхнему поясу ферм
3. Болты для крепления траверс крепят $d=20$ мм.

ТК

1977

Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схеми №3, №5

3.015-3/77

Лист 9


1977

Дата выпуска

с. Москва

Конструкции горизонтальных связей и траверс

Для схем №3 и №5
(Вариант)



Примечание:


1. Примечания см. лист 9.

ТК 1977	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм Схемы №3, №5 (Вариант)	3.015-3/77	
		Внесен III	Лист 10

Дата: 1977 г.
 г. Москва
 Ин. 1977 г.
 1977 г.
 1977 г.

Конструкции горизонтальных связей и траверс


Для схем №4; №6



Примечание:

1. Примечания см лист 9

TK	Конструкции горизонтальных связей и траверс по верхнему поясу ферм. Схемы №4; №6	3.015-3/77
1977		Деталь Лист III 11




Примечания:


1. Общие примечания см. лист 3
2. Методику расчета рамного узла см. лист 18
3. На участке «А» узелки стойки приварить сварным швом равным толщине узелка, на участке «Б» — сборной шов $h=8$ мм.
4. Разрез 2-2 см. лист 16, разрезы 3-3+9-9, узел Б см. листы 14; 15.

ТК 1977	Опорный узел крайнего пролетного строения	3.015.3/77
		16136 19

(Дак: 1/100) 3000, 6000 3000, 6000 5000, 700



10-10



Примечания:

- 1. Примечания см лист 12
- 2. Разрез 2-2 см лист 16, разрезы 3-3-9-9 узел Б см листы 14, 15.


TK
1977

Опорный узел среднего пролетного строения


3.015-3177
Всплук III Лист 13

Дополнительная информация


3-3




5-5




7-7



4-4



6-6




8-8

для металлических опор

Шайба 60 x 60
в шайбы - впритык.

Дыра в плите ф32
Дыра в шайбе ф24

Анкерные
болты d=20



Плита

для НК-НН5 НК7 d=20
для НК6, НК8 d=25
для НК9 d=30

Примечания:

1. Общие примечания см лист 3
2. Местоположение разрезов см. листы-12, 13.

ТК
1977

Разрезы к опорным узлам.

3015-3/77
Выпуск Лист
III 14

8-8


для ф. б. колонн прямоугольного сечения.

Плита $\delta=20$ для НК1 - НК5, НК7.
 $\delta=30$ для НК9; $\delta=25$ для НК6, НК8.


Шайба 60*60
 δ шайбы = δ плиты.

Дыра в плите $\phi 32$
 Дыра в шайбе $\phi 24$

Анкерные болты
 $d=20$




9-9



В полках швеллера снять фаску

Для НК1, НК9	17
" НК2, НК4	154
" НК5, НК7	166
" НК6, НК8	166
Для НК9	192
	232

11-11



Центрифугированная стойка кольцевого сечения.
 $D=500, 600, 700$ и 800 мм.


8-8

для центрифугированных стоек кольцевого сечения.

Шайба 60*60
 δ шайбы = δ плиты.


Дыра в плите $\phi 32$
 Дыра в шайбе $\phi 24$

в зависимости от D Анкерные болты
 $d=22$



Плита для НК1 - НК7
 $\delta=20$; для НК6, НК8 $\delta=25$; для НК9 $\delta=30$.

Узел б



Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3.
2. Месторасположение разрезов см. листы 12, 13.

ТК
 1577

Разрезы к опорным узлам.

3.015-3/77

Лист 15

Крепление одиночной траверсы





1-1

Крепление спаренной траверсы

2-2

6

Плоскость
связей



Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3
2. Монтажная схема см. листы 8,9 Выпуск I настоящей серии и листы 68,69 Вып. I
3. Узел 6 замаркирован на листе 1.

TK
1977

Узел 6

3.015-3177	
Выпуск III	Лист 16

Таблица усилий, сечения планок, толщины сварных швов рамных узлов надколонников

№ п/п	Марки надколонников	Состав сечения надколонников		Усилия в тс							Размеры планок в мм										Сварные швы в мм															
		Траверса	Стойка	N ₁	N ₂ =N ₉	N ₃	N ₄	N ₅	N ₆	N ₇	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	б ₁	б ₂	б ₃	б ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈						
1	НК1																																			
	НК3	С2С20	С2Л180×11	1.4	16.6	33.2	7.5	1.5	1.0	10.8	200	110	280	280	530	150	280	280	12	12	12	12	10	10	10	10	6	6	8	8	10	10	10	10		
2	НК2																																			
	НК4	С2С22	С2Л180×11	1.5	16.0	32.0	9.3	1.8	1.2	14.6	200	110	280	280	530	150	280	280	12	12	12	12	10	10	10	10	6	6	8	8	10	10	10	10	10	
3	НК5																																			
	НК7	С2С22	С2Л200×12	1.5	17.1	34.3	9.8	2.5	1.2	17.3	200	110	280	280	530	150	280	280	12	12	12	12	10	10	10	10	6	6	8	8	12	12	12	12	12	12
4	НК6																																			
	НК8	С2С27	С2Л200×12	1.8	20.6	41	21.3	7.0	3.0	30.5	230	150	320	320	700	200	330	330	12	12	12	12	10	12	10	12	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12
5	НК9																																			
	НК9	С2С40	С2Л220×14	2.1	23.0	46.1	24.0	12.5	4.2	37.0	270	190	350	350	700	200	330	330	14	14	14	14	10	12	10	12	8	6	12	12	12	12	12	12	12	12

Примечания:

1. Общие примечания см. лист-3.
2. Методику расчета рамных узлов, эскизы, обозначения планок и сварных швов см. лист-18.

ТК

1977

Таблица усилий, сечения планок, толщины сварных швов рамных узлов надколонников

3015-3/77

Выпуск III
Лист 17

Расчет сварных швов

Сварной шов ① в полках швеллеров снять фаску и приварить к стойке сварным швом $h = 10 \text{ мм}$ $N_1 = h_{ш} \cdot \rho_{ш} \cdot 0,7 \cdot R_y^{св}$

Усилия в сварном шве ② $N_2 = \frac{M_x}{2 \cdot h_{тр.аб.}} + \frac{N_{тр.аб.}}{2 \cdot 2} + \frac{M_y}{2B_{тр.аб.}} \cdot \frac{N}{2}$

Усилия в сварном шве ③ $N_3 = 2N_2$

Усилия в сварном шве ④ $N_4 = \frac{M_x^{конс.}}{h_{тр.аб.}} + \frac{N_{тр.аб.перс.}}{2}$

" " ⑤ $N_5 = \frac{R}{2}$, опорн.

" " ⑥ $N_6 = \frac{R \cdot \text{квнс.}}{2}$

" " ⑦ $N_7 = \frac{M_x^{конс.}}{2 \cdot h_{тр.аб.}} + \frac{N_{тр.аб.}}{2 \cdot 2} + \frac{M_y}{2B_{тр.аб.}}$

" " ⑧ $N_8 = N_2$

1. Верхняя горизонтальная планка

верхнего рамного узла

$B_1 \cdot \delta_1 \cdot R \geq N_2$ (в пролете)

2. Верхняя горизонтальная планка

нижнего рамного узла

$B_4 \cdot \delta_4 \cdot R \geq N_2$ (в пролете)

$B_2 \cdot \delta_2 \cdot R \geq N_2$ (для консоли)




3. Нижние горизонтальные планки

$B_3 \cdot \delta_3 \cdot R \geq N_2$ (в пролете)

$B_2 \cdot \delta_2 \cdot R \geq N_7$ (для консоли)

$R = 2100 \text{ кг/см}^2$

$R_y^{св} = 1500 \text{ кг/см}^2$



Примечания:

1. Общие примечания см. лист-3.
2. Сечения рамных планок и сварных швов см. лист-12.
3. Таблицу сечений и усилий надколонников см. листы -4,5.

ТК
1977








Методика расчета рамного узла надколонников

3.015-3/77
Выпуск III Лист 16

Москва
 ЦОС
 1977 г.
 Липов
 Мильман
 Царина
 Лета
 Г. Косида

Схема переходных площадок и стремянки

Дата выпуска: 1977 г. г. Москва



С160 × 50 × 4 г/м профиль
 для шага траверсы = 6000 мм
 С120 × 50 × 4 г/м профиль
 для шага траверсы = 3000 мм

Примечания:

1. Общие примечания на листе - 3
2. Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения см альбом серия 1.459-2. Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения.
3. Возможен вариант установки переходных площадок и стремянок на консолях траверсы.

ТК
 1977

Лодовые мостики, стремянки.
 Узлы

3.015-3/77
 Впуск III Лист 13

Фермы			Консоли ферм			Надконлонники			Горизонтальные связи по фермам						
NH п/п	Профиль	Масса в кг	NH п/п	Профиль	Масса в кг	NH п/п	Профиль	Масса в кг	NH п/п	Профиль	Масса в кг	NH п/п	Профиль	Масса в кг	
	Ф1			Ф3			К1			НК1			Схема 1		
1	∠ 140×9	349	1	∠ 160×10	445	1	∠ 125×8	94	1	С20	353	1	∠ 200×12	550	
2	∠ 125×8	326	2	∠ 140×10	260	2	∠ 100×8	37	2	∠ 180×11	445	2	∠ 200×12	550	
3	∠ 80×7	245	3	∠ 125×8	150	3	∠ 75×6	30	3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21	
4	∠ 63×6	50	4	∠ 100×8	146	4	-δ-8	14	4	-δ-20	38/63	4	-δ-20	38/63	
5	-δ-8	80	5	∠ 90×7	104				5	-δ-12	136	5	-δ-12	136	
6	-δ-10	20	6	∠ 63×6	47										
	Итого:	1050	7	-δ-10	70		Итого:	175		Итого:	993/1018				
			8	-δ-12	30					НК2					
				Итого:	1312					1	С22	403	1	∠ 200×12	550
										2	∠ 180×11	445	2	∠ 200×12	550
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-20	38/63	4	-δ-25	47/78
										5	-δ-12	136	5	-δ-12	136
										Итого:	1419/1450				
										НК7					
										1	С22	654	1	∠ 63×6	21
										2	∠ 200×12	550	2	∠ 200×12	550
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-20	38/63	4	-δ-20	38/63
										5	-δ-12	136	5	-δ-12	136
										Итого:	1493/1068				
										НК3					
										1	С20	441	1	∠ 200×12	550
										2	∠ 180×11	445	2	∠ 200×12	550
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-20	38/63	4	-δ-20	38/63
										5	-δ-12	136	5	-δ-12	136
										Итого:	1021/1108				
										НК4					
										1	С22	504	1	∠ 200×12	550
										2	∠ 180×11	445	2	∠ 200×12	550
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-20	38/63	4	-δ-20	38/63
										5	-δ-12	136	5	-δ-12	136
										Итого:	1444/1169				
										НК8					
										1	С27	870	1	∠ 200×12	550
										2	∠ 200×12	550	2	∠ 200×12	550
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-25	47/78	4	-δ-25	47/78
										5	-δ-12	136	5	-δ-12	136
										Итого:	1624/1635				
										НК9					
										1	С40	1500	1	∠ 200×12	550
										2	∠ 220×14	725	2	∠ 220×14	725
										3	∠ 63×6	21	3	∠ 63×6	21
										4	-δ-30	57/95	4	-δ-30	57/95
										5	-δ-14	159	5	-δ-14	159
										Итого:	2462/2500				

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Общие примечания см. лист 3
- Массу траверс на 1 погонный метр см. лист 6
- Масса надконлонников — на прямоугольные эк. δ или стальные колонны при установке на централизованной стойке колодезного сечения

ТК
1977

Спецификация стали на конструкции эстакад.

3.015-3/77
Выпуск III
Лист 20

СХЕМА №1




СХЕМА №2





СХЕМА №3



1-1; 2-2; 3-3




Таблица сечений и усилий

№ схемы	элемент	Сечение		Усилия			Примечание
		Эскиз	Состав	R тс	N тс	M тсм	
1	C1		L 125*8		-6.5		
	C2		2 L 63*6		-10.0		
2	C2		2 L 63*6		-11.5		
	C3		L 63*6		+7.5		
3	C2		2 L 75*6		-13.5		
	C4		L 63*6		+6.0		







ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие примечания см. лист 3.
2. Работать совместно с листами 22, 23.

ТК
1577

Схемы горизонтальных и вертикальных связи для закладок типов IX ж ÷ XIII ж. Схемы №1 ÷ №3. Таблица сечений и усилий.

3.016-3/77
Лист 21



У рядовой фермы	325
У температурного шва	815

ПРИМЕЧАНИЯ:


ПРИМЕЧАНИЯ см. лист 21.

ТК
1977


Узлы 1÷3

3.015-3/77
Выпуск III
лист 22


4




5



1-1



2-2



Примечания:

Примечания см. лист 21.

ТК	Узлы 4 ÷ 5	3.015-3/77	
1977		Выпуск III	Лист 23

Горизонтальные и вертикальные связи на ж.б. фермах (типы I-XI-XI).

Н/п	Профиль	Масса в кг.	Н/п	Профиль	Масса в кг.	Н/п	Профиль	Масса в кг.
	<u>Схема №1.</u>			<u>Схема №2</u>			<u>Схема №3</u>	
1	L 125 × 8	325	1	L 63 × 6	391	1	L 75 × 6	240
2	L 63 × 6	144	2	δ = 6	140	2	L 63 × 6	245
3	δ = 6	69			531	3	δ = 6	140
		538						625


Примечания

Общие примечания см. лист 3.


ТК	1977	Спецификация стали на конструкции горизонтальных и вертикальных связей для эстакад типов I-XI-XI. Схемы №1 ÷ №3.	3.015-3/77
			Всего листов 24

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ВЫПУСКУ III
СЕРИИ 3015-3/77


0П1; 0П2




0П4; 0П5




0П7; 0П8




0П10; 0П11




0П13; 0П14




0П16; 0П17




0П19; 0П20




0П22; 0П23




0П25; 0П26




0П28; 0П29



1-1



2-2







ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие примечания см. лист 3
2. Сечения и условия в элементах опор см. листы 30+35
3. Конструкции опор см. листы 38+39.

ТК
1977

Сборник опор марок 0П1; 0П2; 0П4; 0П5; 0П7; 0П8; 0П10; 0П11; 0П13; 0П14; 0П16; 0П17; 0П19; 0П20; 0П22; 0П23; 0П25; 0П26; 0П28; 0П29; 0П37; 0П38.

3.015-3/77
Обложка Лист
III 25

0Н44; 0Н450Н47; 0Н480Н50; 0Н510Н53; 0Н540Н61; 0Н620Н64; 0Н650Н67; 0Н680Н70; 0Н710Н41; 0Н42; 0Н59; 0Н760Н56; 0Н57
0Н73; 0Н740Н31; 0Н320Н34; 0Н351-12-2Примечание:


1. Примечания см. лист 25.

ТК
1977Схемы опор марок 0Н31; 0Н32; 0Н34; 0Н35; 0Н41; 0Н42; 0Н44;
0Н45; 0Н47; 0Н48; 0Н50; 0Н51; 0Н53; 0Н54; 0Н56; 0Н57; 0Н59; 0Н61; 0Н62;
0Н64; 0Н65; 0Н67; 0Н68; 0Н70; 0Н71; 0Н73; 0Н74; 0Н76


3.015-3/77

Формат А3
III 26


0П3




2-2




0П6




3-3




0П9




4-4




0П12




5-5




0П15




6-6




0П18



7-7





1-1

Примечание:

+ Примечания см. лист 25.














ТК
1977Стемы опор марок 0П3; 0П6; 0П9; 0П12;
0П15; 0П18.3015-3/77
Лист 27



Примечание:

1. Примечания см. лист 25

ТК 1977	Схемы опор мачт 0П21; 0П24; 0П27; 0П30; 0П33; 0П36; 0П39; 0П40	3.015-3/77
		Выпуск III
		Лист 28



Примечание:
1. Примечания см. лист 25.

ТК 1977	Схемы опор марок 0Н43; 0Н46; 0Н49; 0Н52; 0Н55; 0Н58; 0Н60; 0Н63; 0Н66; 0Н69; 0Н72; 0Н75	3.015-3/77
	Выпуск И	Лист 29

Таблица сечений и усилий

37

Марка	Элемент	Сечения		Усилия	Примечания	Марка	Элемент	Сечения		Усилия	Примечания	Марка	Элемент	Сечения		Усилия	Примечания
		Эскиз	Состав	N _{тс}				Эскиз	Состав	N _{тс}				Эскиз	Состав	N _{тс}	
оп1	01	I	I 20	42,7		оп6	02	L	L 63*5	-3,0		оп11	01	I	I 27	65,3	
	01	Г	C 20	-7,0			03	У	C 12	-7,0			01	270	2 L 63*5	-7,0	*)
	02	L	L 63*5	-3,0			04	Г	C 12	-3,0			02	L	L 63*5	-3,0	
	03	У	C 12	-7,0			01	L	L 70*5	11,2			03	У	C 12	-7,0	
	01	L	L 70*5	10,5			02	L	L 56*5	5,0			01	L	L 80*6	12,6	
оп2	01	I	I 22	46,2		01	Г	2 L 90*7	-3,8		01	I	I 27	39,4			
	01	270	2 L 63*5	-7,0	*)	оп7	01	I	I 27	59,4		оп12	01	270	2 L 63*5	-7,0	*)
	02	L	L 63*5	-3,0			01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		02	L	L 63*5	-3,0	
	03	У	C 12	-7,0			02	L	L 63*5	-3,0			03	У	C 12	-7,0	
01	L	L 70*5	10,5		03		У	C 12	-7,0		01		L	L 80*6	12,6		
оп3	01	I	I 20	27,3		оп8	01	I	I 27	63,8		оп13	01	I	I 30	84,0	
	01	Г	C 20	-7,0			01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		01	270	2 L 63*5	-7,0	**)
	02	L	L 63*5	-3,0			02	L	L 63*5	-3,0			02	L	L 63*5	-3,0	
	03	У	C 12	-7,0			03	У	C 12	-7,0			03	У	C 12	-7,0	
	01	L	L 70*5	10,5			01	L	L 80*6	11,9			01	L	L 80*6	12,6	
оп4	01	Г	2 L 90*7	-3,8		оп9	01	I	I 27	37,0		оп14	01	I	I 30	85,0	
	01	I	I 24	57,2			01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		01	300	2 L 63*5	-7,0	**)
	01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		02	L	L 63*5	-3,0			02	L	L 63*5	-3,0	
	02	L	L 63*5	-3,0			03	У	C 12	-7,0			03	У	C 12	-7,0	
	03	У	C 12	-7,0			04	Г	C 12	-3,0			01	L	L 80*6	12,6	
оп5	01	L	L 70*5	11,2		оп10	01	L	L 80*6	11,9		оп15	01	I	I 30	54,1	
	01	I	I 24	61,6			02	L	L 56*5	5,0			01	270	2 L 63*5	-7,0	**)
	01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		01	Г	2 L 90*7	-3,8			02	L	L 63*5	-3,0	
	02	L	L 63*5	-3,0			01	I	I 27	62,3			03	У	C 12	-7,0	
	03	У	C 12	-7,0			01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		04	Г	C 12	-3,0	
оп6	01	L	L 70*5	11,2		оп10	02	L	L 56*5	5,0		01	L	L 80*6	-12,6		
	01	I	I 24	35,2			01	I	I 27	62,3		02	L	L 56*5	5,0		
	01	270	2 L 63*5	-7,0	*)		02	L	L 63*5	-3,0							

Примечания:

- Общие примечания см. лист 3
- Схемы опор см. листы 25-29.

*) Соединительные элементы из 100*8

**) Соединительные элементы L 63*5

ТК

1977

Таблица сечений и усилий в элементах опор.
Марки оп1 - оп15

3.015-3 7

Всего: 7

Таблица сечений и усилий

Марка	Элемент	Сечения		Усилия	Примечания	Марка	Элемент	Сечения		Усилия	Примечания	Марка	Элемент	Сечение		Усилия	Примечания
		Эскиз	Состав	N _{тс}				Эскиз	Состав	N _{тс}				Эскиз	Состав	N _{тс}	
0П15	Д1		2L 90×7	-3,8		0П21	В1	I	I 20	27,3		0П25	С1	L	L 70×5	10,4	
0П16	В1	I	I 36	89,1			Р1	Г	Г 20	-7,4			В1	I	I 27	63,8	
	Р1		2L 63×5	-7,0	**)		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р1		2L 70×5	-7,4	*)
	Р2	L	L 63×5	-3,0			Р3	L	L 18	-7,4			Р2	L	L 70×5	-3,0	
	Р3	L	Г 12	-7,0			Р4	Г	Г 14	-6,0			Р3	L	Г 18	-7,4	
0П17	С1	L	L 80×6	14,0		С1	L	L 70×5	9,3		С1	L	L 70×5	10,4			
	В1	I	I 36	92,4		С2	L	L 56×5	7,0		В1	I	I 27	37,0			
	Р1		2L 63×5	-7,0	**)	Д1		2L 125×8	-4,7		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		
	Р2	L	L 63×5	-3,0		В1	I	I 24	57,2		Р2	L	L 70×5	-3,0			
0П18	Р3	L	Г 12	-7,0		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	0П27	Р3	L	Г 18	-7,4		
	С1	L	L 80×6	14,0		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р4	Г	Г 14	-6,0		
	В1	I	I 36	54,3		Р3	L	Г 18	-7,4			С1	L	L 70×5	10,4		
	Р1		2L 63×5	-7,0	**)	С1	L	L 70×5	9,6			С2	L	L 56×5	7,0		
	Р2	L	L 63×5	-3,0		В1	I	I 24	61,6			Д1		2L 125×8	-4,7		
0П19	Р3	L	Г 12	-3,0		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	0П28	В1	I	I 27	62,3		
	С1	L	L 80×6	14,0		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	С2	L	L 56×5	5,0		Р3	L	Г 18	-7,4			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	Д1		2L 90×7	-3,8		С1	L	L 70×5	9,6			Р3	L	Г 18	-7,4		
	В1	I	I 20	42,7		В1	I	I 24	35,2			С1	L	L 70×5	10,4		
0П20	Р1	Г	Г 20	-7,4		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	0П29	В1	I	I 27	65,3		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	Р3	L	Г 18	-7,4		Р3	L	Г 18	-7,4			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	С1	L	L 70×5	9,3		Р4	Г	Г 14	-6,0			Р3	L	Г 18	-7,4		
	В1	I	I 22	46,2		С1	L	L 70×5	9,6			С1	L	L 70×5	10,4		
0П21	Р1		2L 70×5	-7,4	*)	С2	L	L 56×5	7,0		0П30	В1	I	I 27	39,4		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		Д1		2L 125×8	-4,7			Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	Р3	L	Г 18	-7,4		В1	I	I 27	59,4			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	С1	L	L 70×5	9,3		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		Р3	L	Г 18	-7,4		
	В1	I	I 22	46,2		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р4	Г	Г 14	-6,0		
0П22	Р1		2L 70×5	-7,4	*)	С1	L	L 70×5	9,6		0П31	С1	L	L 70×5	10,4		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		В1	I	I 24	35,2			В1	I	I 27	65,3		
	Р3	L	Г 18	-7,4		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	С1	L	L 70×5	9,6		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	В1	I	I 24	61,6		Р3	L	Г 18	-7,4			Р3	L	Г 18	-7,4		
0П23	Р1		2L 70×5	-7,4	*)	С1	L	L 70×5	9,6		0П32	С1	L	L 70×5	10,4		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		В1	I	I 24	35,2			В1	I	I 27	65,3		
	Р3	L	Г 18	-7,4		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	С1	L	L 70×5	9,6		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	В1	I	I 24	61,6		Р3	L	Г 18	-7,4			Р3	L	Г 18	-7,4		
0П24	Р1		2L 70×5	-7,4	*)	С1	L	L 70×5	9,6		0П33	С1	L	L 70×5	10,4		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		В1	I	I 24	35,2			В1	I	I 27	65,3		
	Р3	L	Г 18	-7,4		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	С1	L	L 70×5	9,6		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	В1	I	I 24	61,6		Р3	L	Г 18	-7,4			Р3	L	Г 18	-7,4		
0П25	Р1		2L 70×5	-7,4	*)	С1	L	L 70×5	9,6		0П34	С1	L	L 70×5	10,4		
	Р2	L	L 70×5	-3,0		В1	I	I 24	35,2			В1	I	I 27	65,3		
	Р3	L	Г 18	-7,4		Р1		2L 70×5	-7,4	*)		Р1		2L 70×5	-7,4	*)	
	С1	L	L 70×5	9,6		Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		
	В1	I	I 24	61,6		Р3	L	Г 18	-7,4			Р3	L	Г 18	-7,4		

















Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3
2. Схемы опор см. листы 25÷29.

*) Соединительные элементы из 100%
**) Соединительные элементы L63×5

ТК	Таблица сечений и усилий в элементах опор.	Марки 0П15÷0П30	3.015-3/77	
			Выпуск И	Лист 31

Таблица сечений и усилий

Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания	Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания	Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания	
		Эскиз	Состав	N _{тс}				N _{тс}	N _{тс}	Эскиз				Состав	N _{тс}	Эскиз		Состав
0П30	С2	L	L 56×5	7,0		0П36	В1	I	I 36	54,4		0П40	С1	L	L 70×5	9,6		
	Д1	J	2L 125×8	-4,7			Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	С2		L	L 56×5	7,0			
0П31	В1	I	I 30	84,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		0П41	В1	I	I 22	48,4		
	Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	Р3		L	L 18	-7,4		Р1		 2L 100×7	-11,0	*)			
	Р2	L	L 70×5	-3,0			Р4	L	L 14	-6,0			Р2	L	L 80×6	-3,0		
	Р3	L	L 18	-7,4			С1	L	L 70×5	11,1			Р3	L	L 24	-11,0		
	С1	L	L 70×5	11,1			С2	L	L 56×5	7,0			С1	L	L 80×6	13,2		
0П32	В1	I	I 30	85,0			0П37	В1	I	I 22	42,4		0П42	В1	I	I 24	50,4	
	Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	Р1			 2L 70×5	-7,4	*)	Р1	 2L 100×7		-11,0	*)			
	Р2	L	L 70×5	-3,0				Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 80×6	-3,0	
	Р3	L	L 18	-7,4		Р3		L	L 18	-7,4		Р3		L	L 24	-11,0		
0П33	С1	L	L 70×5	11,1		С1	L	L 70×5	9,3		0П43	С1	L	L 80×6	13,2			
	В1	I	I 30	54,1		0П38	В1	I	I 24	50,9			В1	I	I 22	36,1		
	Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	Р1		 2L 70×5	-7,4	*)	Р1		 2L 100×7	-11,0	*)				
	Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 80×6	-3,0		
	Р3	L	L 18	-7,4			Р3	L	L 18	-7,4			Р3	L	L 24	-11,0		
	Р4	L	L 14	-6,0			С1	L	L 70×5	9,3			Р4	L	L 16	-10,0		
	С1	L	L 70×5	11,1			0П39	В1	I	I 22		36,1		С1	L	L 80×6	13,2	
С2	L	L 56×5	7,0		Р1	 2L 70×5		-7,4	*)	С2	L	L 90×7	11,0					
Д1	J	2L 125×8	-4,7		Р2	L		L 70×5	-3,0		Д1	J	2L 125×8	-5,7				
0П34	В1	I	I 36	89,1		0П40		В1	I	I 24	41,8		0П44	В1	I	I 24	50,4	
	Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	Р1		 2L 70×5	-7,4	*)	Р1	 2L 100×7	-11,0		*)				
	Р2	L	L 70×5	-3,0			Р2	L	L 70×5	-3,0		Р2		L	L 80×6	-3,0		
	Р3	L	L 18	-7,4			Р3	L	L 18	-7,4		Р3		L	L 24	-11,0		
	С1	L	L 70×5	11,1			С1	L	L 70×5	9,3		С1		L	L 80×6	13,2		
0П35	С2	L	L 56×5	7,0		0П40	С2	L	L 56×5	7,0		0П45	В1	I	I 24	56,3		
	Д1	J	2L 125×8	-4,7			Д1	J	2L 125×8	-4,7			Р1	 2L 100×7	-11,0	*)		
	В1	I	I 36	92,4			В1	I	I 24	41,8			Р2	L	L 80×6	-3,0		
	Р1	 2L 70×5	-7,4	**)	Р1		 2L 70×5	-7,4	*)	Р3	L		L 24	-11,0				
												С1	L	L 80×6	-13,2			

Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3
2. Схемы опор см. листы 25-29

- *) Соединительные элементы из 100×8
- ***) Соединительные элементы 63×5

ТК

1977

Таблица сечений и усилий в элементах опор.

Марки 0П30 - 0П45

30,5-317

Таблица сечений и усилий

Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания	Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания	Марка	Элемент	Сечение		Усилие	Примечания
		Эскиз	Состав	N _{тс}				N _{тс}	N _{тс}	N _{тс}							
оп46	В1	I	I 24	41,8		оп51	В1	I	I 27	59,3		оп56	В1	I	I 36	56,3	
	Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р1		2L 100x7	-11,0	**)
	Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0	
	Р3	U	C 24	-11,0			Р3	U	C 24	-11,0			Р3	U	C 24	-11,0	
	Р4	Г	C 16	-10,0			С1	L	L 80x6	13,2			С1	L	L 80x6	14,3	
	С1	L	L 80x6	13,2			В1	I	I 27	42,7			В1	I	I 36	58,9	
	С2	L	L 90x7	11,0			Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р1		2L 100x7	-11,0	**)
	Д1	Г	2L 125x8	-5,7			Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0	
оп47	В1	I	I 27	51,3		оп52	Р3	U	C 24	-11,0		оп57	Р3	U	C 24	-11,0	
	Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р4	Г	C 16	-10,0			Р4	L	L 80x6	-3,0	
	Р2	L	L 80x6	-3,0			С1	L	L 80x6	13,2			С1	L	L 80x6	14,3	
	Р3	U	C 24	-11,0			С2	L	L 90x7	11,0			В1	I	I 36	46,2	
	С1	L	L 80x6	13,2			Д1	Г	2L 125x8	-5,7			Р1		2L 100x7	-11,0	**)
оп48	В1	I	I 27	58,1		оп53	В1	I	I 30	55,4		оп58	Р2	L	L 80x6	-3,0	
	Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р1		2L 100x7	-11,0	**)		Р4	Г	C 16	-10,0	
	Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0			С1	L	L 80x6	14,3	
	Р3	U	C 24	-11,0			Р3	U	C 24	-11,0			С2	L	L 90x7	11,0	
	С1	L	L 80x6	13,2			С1	L	L 80x6	13,2			Д1	Г	2L 125x8	-5,7	
оп49	В1	I	I 27	40,3		оп54	В1	I	I 30	62,5		оп59	В1	I	I 27	71,3	
	Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р1		2L 100x7	-11,0	**)		Р1		2L 100x7	-11,0	*)
	Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0			Р2	L	L 80x6	-3,0	
	Р3	U	C 24	-11,0			Р3	U	C 24	-11,0			Р3	U	C 24	-11,0	
	Р4	Г	C 16	-10,0			С1	L	L 80x6	13,2			С1	L	L 80x6	13,2	
	С1	L	L 80x6	13,2			В1	I	I 30	45,3			В1	I	I 27	55,9	
	С2	L	L 90x7	11,0			Р1		2L 100x7	-11,0	**)		Р1		2L 100x7	-11,0	*)
Д1	Г	2L 125x8	-5,7		Р2	L	L 80x6	-3,0		Р2	L	L 80x6	-3,0				
оп50	В1	I	I 27	53,0		оп55	Р3	U	C 24	-11,0		оп60	Р3	U	C 24	-11,0	
	Р1		2L 100x7	-11,0	*)		Р4	Г	C 16	-10,0			Р4	Г	C 16	-10,0	
	Р2	L	L 80x6	-3,0			С1	L	L 80x6	13,2			С1	L	L 80x6	13,2	
	Р3	U	C 24	-11,0			С2	L	L 90x7	11,0			С2	L	L 90x7	11,0	
	С1	L	L 80x6	13,2			Д1	Г	2L 125x8	-5,7			Д1	Г	2L 125x8	-5,7	

Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3
 2. Схемы опор см. листы 25÷29

*) Следующие элементы - 100x8
 **) Следующие элементы - 63x5

ТК
 1977
 Таблица сечений и усилий в элементах
 опор. Марки оп46 ÷ оп60
 3.015-3/77
 Выпуск 3
 Лист 3


Марка базы	Размеры базы (мм)			Янкера (мм)		Ребра (мм)				№ схемы	Примечания
	B	L	$\delta_{пл}$	d	R	h_p	δ_p	сб. шов 1	сб. шов 2		
Б1	200	450	30	2 ϕ 36	330	150	8	6	6	1	
Б2	260	600	36	2 ϕ 42	500	200	"	"	"	1	
Б3	260	450	20	4 ϕ 27	330	150	"	"	"	2	
Б4	260	600	25	4 ϕ 27	500	300	"	"	"	2	

Схема №1

Схема №2

Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3.

ТК
1977

Базы аппар. Марки Б1-Б4.

3.015 3/77
Выпуск III Лист 36

BC1; BC2; BC3







Таблица сечений и усилий

Марка	Элемент	Сечение		Усилия			Примечание
		Эскиз	Состав	R _{тс}	N _{тс}	M _{тс}	
BC1	ρ	L	L 110×8		-2,0		
	с		L 63×5		3,0		
	д		L 100×7		-4,0		
BC2	ρ	L	L 110×8		-4,0		
	с		L 63×5		6,0		
	д		L 125×8		-5,0		
BC3	ρ	L	L 110×8		-7,0		
	с		L 63×5		10,0		
	д		L 160×10		-6,0		


Примечания:

Общие примечания см лист 3


ТК 1977	Схемы, сечения и усилия вставок на анкерных аппаратах. Марки BC1÷BC3	3.015-3/77
		Выпуск № 373




1-1
для швеллера




3-3
для швеллера




4-4




1-1
для уголков



3-3
для уголков





2-2






Примечания :

1. Общие примечания см лист 3
2. Сечения и углия в элементах опор см листы 30 ÷ 35



1-1




Примечания:


1. Общие примечания см. лист 3.
2. Сечения и усилия в элементах опор см. листы 30 ÷ 35.

ТК 1977	Конструкции анкерных опор. Ширина 2400; 3600 и 4800.	3015-3/77
		Выпуск III Лист 39


7




1-1




8




9




2-2



10




3-3
для швеллера



3-3

для уголков








Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3.
2. Узлы замаркированы на 38 листе.
3. При ширине опоры 3600 и 4800 распорки и раскосы крепятся на монтажной сварке.

ТК
1977

Узлы 7-10

3015-3/77
Выпуск III
Лист 40



Примечания:

1. Общие примечания см. лист 3.
2. Узлы замаркированы на 39 листе.
3. При ширине опоры 3600 и 4800 распорки и раскосы крепятся на монтажной сварке.

ТК
1977

Узлы 11÷12.

3.015-3/77
Выпуск III
Лист 41

№/п	Профиль	Масса кг.	№/п	Профиль	Масса кг.	№/п	Профиль	Масса кг.	№/п	Профиль	Масса кг.	№/п	Профиль	Масса кг.	№/п	Профиль	Масса кг.
	<u>оп1</u>			<u>оп4</u>			<u>оп7</u>			<u>оп10</u>			<u>оп13</u>			<u>оп16</u>	
1	I 20	218	1	I 24	316	1	I 27	403	1	I 27	441	1	I 30	555	1	I 36	797
2	Г 20	88	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25
3	Г 12	25	3	Л 70×5	81	3	Л 80×6	120	3	Л 80×6	126	3	Л 80×6	125	3	Л 80×6	141
4	Л 70×5	77	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	83	4	Л 63×5	83
5	Л 63×5	23	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44
6	δ=16	44	6	δ=8	60	6	δ=8	60	6	δ=8	60	6	δ=8	48	6	δ=8	48
7	δ=8	48			595			721			765			590			1138
		523		<u>оп5</u>			<u>оп8</u>			<u>оп11</u>			<u>оп14</u>			<u>оп17</u>	
	<u>оп2</u>		1	I 24	316	1	I 27	403	1	I 27	441	1	I 30	555	1	I 36	797
1	I 22	250	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25	2	Г 12	25
2	Г 12	25	3	Л 70×5	81	3	Л 80×6	120	3	Л 80×6	126	3	Л 80×6	135	3	Л 80×6	141
3	Л 70×5	77	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	69	4	Л 63×5	83	4	Л 63×5	83
4	Л 63×5	69	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44
5	δ=16	44	6	δ=8	60	6	δ=8	60	6	δ=8	60	6	δ=8	48	6	δ=8	48
6	δ=8	60			595			721			765			590			1138
		525		<u>оп6</u>			<u>оп9</u>			<u>оп12</u>			<u>оп15</u>			<u>оп18</u>	
	<u>оп3</u>		1	I 24	633	1	Г 27	806	1	I 27	842	1	I 30	1110	1	I 36	1594
1	I 20	437	2	Г 12	237	2	Г 12	237	2	Г 12	237	2	Г 12	237	2	Г 12	237
2	Г 20	176	3	Л 90×7	73	3	Л 90×7	73	3	Л 90×7	73	3	Л 90×7	73	3	Л 90×7	73
3	Г 12	237	4	Л 70×5	163	4	Л 80×6	240	4	Л 80×6	252	4	Л 80×6	270	4	Л 80×6	282
4	Л 90×7	73	5	Л 63×5	138	5	Л 63×5	138	5	Л 63×5	138	5	Л 63×5	166	5	Л 63×5	166
5	Л 70×5	154	6	Л 56×5	142	6	Л 56×5	153	6	Л 56×5	159	6	Л 56×5	166	6	Л 56×5	176
6	Л 63×5	46	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88
7	Л 56×5	138	8	δ=8	142	8	δ=8	142	8	δ=8	142	8	δ=8	118	8	δ=8	118
8	δ=16	88			1616			1877			1931			2228			2734
9	δ=8	118															
		1465															

ТК
1977

Спецификация стали опор.
Марки оп1 ÷ оп18.

3.015-3/77
Волжск Луср
III 42

№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг
	<u>0П19</u>			<u>0П22</u>			<u>0П25</u>			<u>0П28</u>			<u>0П31</u>			<u>0П34</u>	
1	I 20	218	1	I 24	317	1	I 27	403	1	I 27	441	1	I 30	555	1	I 36	797
2	C 20	131	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58
3	C 18	58	3	L 70×5	217	3	L 70×5	221	3	L 70×5	225	3	L 70×5	250	3	L 70×5	254
4	L 70×5	134	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44
5	δ=16	44	5	δ=8	71	5	δ=8	71	5	δ=8	71	5	δ=8	51	5	δ=8	51
6	δ=8	51			707			797			839			958			1204
		636		<u>0П23</u>			<u>0П26</u>			<u>0П29</u>			<u>0П32</u>			<u>0П35</u>	
	<u>0П20</u>		1	I 24	317	1	I 27	403	1	I 27	441	1	I 30	555	1	I 35	797
1	I 22	250	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58	2	C 18	58
2	C 18	58	3	L 70×5	217	3	L 70×5	221	3	L 70×5	225	3	L 70×5	250	3	L 70×5	254
3	L 70×5	212	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44	4	δ=16	44
4	δ=16	44	5	δ=8	71	5	δ=8	71	5	δ=8	71	5	δ=8	51	5	δ=8	51
5	δ=8	71			707			797			839			958			1204
		635		<u>0П24</u>			<u>0П27</u>			<u>0П30</u>			<u>0П33</u>			<u>0П36</u>	
	<u>0П21</u>		1	I 24	633	1	I 27	806	1	I 27	882	1	I 30	1110	1	I 36	1594
1	I 20	437	2	C 18	116	2	C 18	116	2	C 18	116	2	C 18	116	2	C 18	116
2	C 20	263	3	C 14	221	3	C 14	221	3	C 14	221	3	C 14	221	3	C 14	221
3	C 18	117	4	L 125×8	145	4	L 125×8	145	4	L 125×8	145	4	L 125×8	145	4	L 125×8	145
4	C 14	221	5	L 70×5	434	5	L 70×5	442	5	L 70×5	450	5	L 70×5	500	5	L 70×5	508
5	L 125×8	145	6	L 56×5	142	6	L 56×5	153	6	L 56×5	159	6	L 56×5	166	6	L 56×5	176
6	L 70×5	231	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88	7	δ=16	88
7	L 56×5	136	8	δ=8	164	8	δ=8	164	8	δ=8	164	8	δ=8	134	8	δ=8	124
8	δ=16	88			1943			2135			2225			2470			2972
9	δ=8	124															
		1762															

 ТК
1977

 Спецификация стали опор
Марки 0П19÷0П36

 3.015-3/77
Всучук III Лист 43

№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг
	<u>0П37</u>			<u>0П40</u>			<u>0П43</u>			<u>0П46</u>			<u>0П49</u>			<u>0П52</u>	
1	Г22	250	1	Г24	633	1	Г22	499	1	Г24	633	1	Г27	806	1	Г27	822
2	Г18	58	2	Г18	116	2	Г24	230	2	Г24	230	2	Г24	230	2	Г24	230
3	Г70-5	212	3	Г14	221	3	Г16	255	3	Г16	255	3	Г16	255	3	Г16	255
4	δ-16	44	4	Г125-8	145	4	Г125-8	176	4	Г125-8	176	4	Г125-8	176	4	Г125-8	176
5	δ-8	71	5	Г70-5	434	5	Г100-7	414	5	Г100-7	414	5	Г100-7	414	5	Г100-7	414
		635	6	Г56-5	142	6	Г90-7	308	6	Г90-7	323	6	Г90-7	347	6	Г90-7	362
	<u>0П38</u>		7	δ=16	88	7	Г80-6	462	7	Г80-6	474	7	Г80-6	480	7	Г80-6	492
1	Г24	884	8	δ=8	164	8	δ=16	88	8	δ=16	88	8	δ=16	88	8	δ=16	88
2	Г18	53			1943	9	δ=8	168	9	δ=8	168	9	δ=8	168	9	δ=8	168
3	Г70-5	212		<u>0П41</u>				2600			2761			2964			3067
4	δ-16	44	1	Г22	250		<u>0П44</u>			<u>0П47</u>			<u>0П50</u>			<u>0П53</u>	
5	δ-8	71	2	Г24	115	1	Г24	115	1	Г27	403	1	Г27	441	1	Г30	555
		669	3	Г100-7	207	2	Г24	115	2	Г24	115	2	Г24	115	2	Г24	115
	<u>0П39</u>		4	Г80-6	231	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207
1	Г22	499	5	δ-16	44	4	Г80-6	237	4	Г80-6	240	4	Г80-6	246	4	Г80-6	272
2	Г16	116	6	δ=8	73	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44
3	Г14	221			920	6	δ=8	73	6	δ=8	73	6	δ=8	73	6	δ=8	51
4	Г125-8	145		<u>0П42</u>				993			1082			1126			1244
5	Г70-5	424	1	Г24	284		<u>0П45</u>			<u>0П48</u>			<u>0П51</u>			<u>0П54</u>	
6	Г56-5	136	2	Г24	115	1	Г24	317	1	Г27	403	1	Г27	441	1	Г30	555
7	δ-16	88	3	Г100-7	207	2	Г24	115	2	Г24	115	2	Г24	115	2	Г24	115
8	δ-8	164	4	Г80-6	231	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207	3	Г100-7	207
		1743	5	δ=16	44	4	Г80-6	237	4	Г80-6	240	4	Г80-6	246	4	Г80-6	272
			6	δ=8	73	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44	5	δ=16	44
					954	6	δ=8	73	6	δ=8	73	6	δ=8	73	6	δ=8	51
								993			1082			1126			1244

ТК
1977

Спецификация стали опор.
Марки 0П37 ÷ 0П34

З.015-3/77
ВЫПУСК III 44

NN п/п	Профиль	Масса кг	NN п/п	Профиль	Масса кг	NN п/п	Профиль	Масса кг	NN п/п	Профиль	Масса кг	NN п/п	Профиль	Масса кг	NN п/п	Профиль	Масса кг
	<u>0П55</u>			<u>0П58</u>			<u>0П61</u>			<u>0П64</u>			<u>0П67</u>			<u>0П70</u>	
1	I 30	110	1	I 36	1594	1	I 27	365	1	I 30	467	1	I 30	511	1	I 30	555
2	С 24	230	2	С 24	230	2	С 24	115	2	С 24	115	2	С 24	115	2	С 24	115
3	С 16	255	3	С 16	255	3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207
4	Л 125·8	176	4	Л 125·8	176	4	Л 80·6	237	4	Л 80·6	260	4	Л 80·6	266	4	Л 80·6	272
5	Л 100·7	414	5	Л 100·7	414	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44
6	Л 90·7	377	6	Л 90·7	401	6	δ = 8	73	6	δ = 8	51	6	δ = 8	51	6	δ = 8	51
7	Л 80·6	544	7	Л 80·6	556			1041			1144			1194			1244
8	δ = 16	88	8	δ = 16	88		<u>0П62</u>			<u>0П65</u>			<u>0П68</u>			<u>0П71</u>	
9	δ = 8	124	9	δ = 8	124	1	I 30	423	1	I 30	467	1	I 30	511	1	I 30	555
		3267			3838	2	С 24	115	2	С 24	115	2	С 24	115	2	С 24	115
	<u>0П56</u>			<u>0П59</u>		3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207
1	I 36	797	1	I 27	328	4	Л 80·6	257	4	Л 80·6	260	4	Л 80·6	266	4	Л 80·6	272
2	С 24	115	2	С 24	115	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44	5	δ = 16	44
3	Л 100·7	207	3	Л 100·7	207	6	δ = 8	51	6	δ = 8	51	6	δ = 8	51	6	δ = 8	51
4	Л 80·6	278	4	Л 80·6	231			1097			1144			1194			1244
5	δ = 16	44	5	δ = 16	44		<u>0П63</u>			<u>0П66</u>			<u>0П69</u>			<u>0П72</u>	
6	δ = 8	51	6	δ = 8	73	1	I 27	730	1	I 30	934	1	I 30	1022	1	I 30	1100
		1492			998	2	С 24	230	2	С 24	230	2	С 24	230	2	С 24	230
	<u>0П57</u>			<u>0П60</u>		3	С 16	255	3	С 16	255	3	С 16	255	3	С 16	255
1	I 36	797	1	I 27	656	4	Л 125·8	176	4	Л 125·8	176	4	Л 125·8	176	4	Л 125·8	176
2	С 24	115	2	С 24	230	5	Л 100·7	414	5	Л 100·7	414	5	Л 100·7	414	5	Л 100·7	414
3	Л 100·7	207	3	С 16	255	6	Л 90·7	323	6	Л 90·7	347	6	Л 90·7	362	6	Л 90·7	377
4	Л 80·6	278	4	Л 125·8	176	7	Л 80·6	474	7	Л 80·6	520	7	Л 80·6	532	7	Л 80·6	544
5	δ = 16	44	5	Л 100·7	414	8	δ = 16	88	8	δ = 16	88	8	δ = 16	88	8	δ = 16	88
6	δ = 8	51	6	Л 90·7	308	9	δ = 8	168	9	δ = 8	124	9	δ = 8	124	9	δ = 8	124
		492	7	Л 80·6	462			2858			3088			3203			3318
			8	δ = 16	88												
			9	δ = 8	168												
					2756												

 ТК
4977

 Спецификация стали опор
Марки 0П55 ÷ 0П72

3.015-3/77

 Выпуск: III
Лист: 45

№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг	№№ п/п	Профиль	Масса кг
	<u>0П73</u>			<u>0П76</u>			<u>BC1</u>	
1	I 36	797	1	I 30	378			
2	[24	115	2	[24	115	1	∟ 190×8	132
3	∟ 100×7	207	3	∟ 100×7	207	2	∟ 100×7	82
4	∟ 80×6	278	4	∟ 80×6	251	3	∟ 89×5	82
5	δ = 16	44	5	δ = 16	44	4	δ = 8	75
6	δ = 8	51	6	δ = 8	51			404
		1492			1046			
	<u>0П74</u>			<u>Б1</u>				
1	I 36	797	1	δ = 30	23		<u>BC2</u>	
2	[24	115	2	δ = 8	4	1	∟ 125×8	146
3	∟ 100×7	207			27	2	∟ 89×5	82
4	∟ 80×6	278				3	δ = 8	75
5	δ = 16	44		<u>Б2</u>		4	∟ 110×8	162
6	δ = 8	51	1	δ = 36	47			485
		1492	2	δ = 8	6			
	<u>0П75</u>				53			
1	I 36	1594					<u>BC3</u>	
2	[24	230		<u>Б3</u>		1	∟ 110×8	162
3	[16	255	1	δ = 20	21	2	∟ 89×5	82
4	∟ 125×8	176	2	δ = 8	6	3	δ = 8	75
5	∟ 100×7	414			27	4	∟ 160×10	281
6	∟ 90×7	401						500
7	∟ 80×6	556		<u>Б4</u>				
8	δ = 16	88	1	δ = 25	38			
9	δ = 8	124	2	δ = 8	13			
		3838			49			

TK 1977	Спецификация стали опор, драз, вставок	3015-3/77
	Марки 0П73÷0П76; Б1÷Б4; BC1÷BC3	Выпуск III Лист 46